

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии  
В.А.Дронов

«01» / 03 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта ГБОУ ООШ с. Романовка
- 1.2. Адрес объекта 445585, Российская Федерация, Самарская область, Хворостянский район, с. Романовка, ул. Школьная д.9.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 1054,5 кв.м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 2800 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* \_\_\_\_\_, *капитального* \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) ) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области (ГБОУ ООШ с. Романовка)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 445585, Российская Федерация, Самарская область, Хворостянский район, с. Романовка, ул. Школьная д.9.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

**Дополнительная информация**

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг предоставление начального общего, основного общего образования по основным и дополнительным общеобразовательным программам; предоставление начального общего, основного общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам; реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой);
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 60 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м.3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

**нет**3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, **нет**(описать **спуск для перехода проезжей части, подъем на пешеходную часть**)Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, **нет** (\_\_\_\_\_)**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации до-<br>ступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | ВНД   |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2.        | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД   |
| 3.        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД   |
| 4.        | с нарушениями зрения                        | ВНД   |
| 5.        | с нарушениями слуха                         | ВНД   |
| 6.        | с нарушениями умственного развития          | А   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

| №№<br>п/п | Основные структурно-<br>функциональные зоны                       | Состояние доступности,<br>в том числе для основных<br>категорий инвалидов** | Приложение |        |
|-----------|---|---|------------|--------|
|           |   |   | № на плане | № фото |
| 1         | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                     | <b>ДП-В</b>   |            | 1      |
| 2         | Вход (входы) в здание   | <b>ДЧ-И (У)</b>   |            | 2,3    |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания<br>(в т.ч. пути эвакуации)     | <b>ДЧ-И (У)</b>   |            | 3,4    |
| 4         | Зона целевого назначения здания (це-<br>левого посещения объекта) | <b>ВНД</b>  |            | -      |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                                 | <b>ДЧ-И (У)</b>   |            | -      |
| 6         | Система информации и связи (на всех<br>зонах)                     | <b>ВНД</b>  |            | -      |
| 7         | Пути движения к объекту (от оста-<br>новки транспорта)            | <b>ДП-В</b>   |            | -      |

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры** объект социальной инфраструктуры государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями, временно недоступным для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), Необходимо адаптировать вход в здание, санитарно-гигиенические помещения, систему информации на объекте, пути движения к объекту путем применения индивидуальных решений с ТСР. Необходимо адаптировать вход в здание, санитарно-гигиенические помещения, систему информации на объекте, пути движения к объекту путем применения индивидуальных решений с ТСР. Установить пандус на высоту входной площадки главного входа(придерживаться требований п. 4.1.14 СП 59.13330.2012);установить противоскользящее покрытие на края ступеней;

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|------------|--|---|
| 1          | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Индивидуальное решение с ТСР                    |
| 2          | Вход (входы) в здание  | Индивидуальное решение с ТСР                    |
| 3          | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Индивидуальное решение с ТСР                    |
| 4          | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР                    |
| 5          | Санитарно-гигиенические помещения                            | Индивидуальное решение с ТСР                    |
| 6          | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Индивидуальное решение с ТСР                    |
| 7          | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Технические решения невозможны                  |
| 8.         | <b>Все зоны и участки</b>                                    | Индивидуальное решение с ТСР                    |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ не имеется

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности ) после выполнения работ по адаптации соответствие требованиям доступности

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МНГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое \_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта доступности РФ: \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на | 2 | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на | 2 | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на | 2 | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на | 2 | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на | - | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | - | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 8 л.

Поэтажные планы, \_\_\_\_\_ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <u>Директор Зубова И.Ф.</u> | <u>Зубова</u> |
| (Должность, Ф.И.О.)         | (Подпись)     |
| _____                       | _____         |
| (Должность, Ф.И.О.)         | (Подпись)     |

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель Хворостянской РОО СОО ООО ВОИ

Шикунова Л.Б.  
(Должность, Ф.И.О.)

Шик  
(Подпись)

**I Результаты обследования:  
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**ГБОУ ООШ с. Романовка**  
**445585, Российская Федерация, Самарская область, Хворостянский район, с. Романовка,**  
**ул. Школьная д.9.**  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |               |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ    |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             |            | 1,2    |                                  | К О Г                            |                              | реконструкция |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             |            | 3      |                                  | К О Г                            |                              | реконструкция |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | нет              |            | -      |                                  |                                  |                              |               |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            | -      |                                  |                                  |                              |               |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | нет              |            | -      |                                  |                                  |                              |               |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |               |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающие к зданию            | <b>ДП-В</b>  |            | 1,2,3  | Индивидуальное решение с ТСП   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

**ГБОУ ООШ с. Романовка**  
**445585, Российская Федерация, Самарская область, Хворостянский район, с. Романовка, ул. Школьная д.9.**  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания              |                                  | Работы по адаптации объектов |               |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|------------------------------|---------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                    | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ    |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | нет              |            |        | -   |                                  |                              |               |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        | -   |                                  |                              |               |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             |            | 4      | 1,4 x 2 м                                     | К ,О                             |                              |               |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | есть             |            | 5      | ширина дверного проема 1,10 м                 | К ,О                             |                              | реконструкция |
| 2.5   | Тамбур   | есть             |            | 6      | высота порога 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м | К ,О                             |                              | реконструкция |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |   |                                  |                              |               |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание                     | ДП-И (У)   |            | 4,5,6  | индивидуальное решение с ТСП   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению :Выполнить понижение порога наружного и внутреннего до 0,014м.Выполнить устройство пандуса центрального входа в школу в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001. Установить звуковой маяк у входа.

### I Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБОУ ООШ с. Романовка

445585, Российская Федерация, Самарская область, Хворостянский район, с. Романовка, ул.

Школьная д.9.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|---|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |   | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             |            | 7      |                                  |                                  |                              |            |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | нет              |            | -      | -                                |                                  |                              |            |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | нет              |            | -      |                                  |                                  |                              |            |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              |            | -      |                                  |                                  |                              |            |
| 3.5   | Дверь   | нет              |            | -      |                                  |                                  |                              |            |
| 3.6   | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                             |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|--|
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДП-И ( У)  |            | 7      | индивидуальное решение с ТСР   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4 (Г)  
к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**ГБОУ ООШ с. Романовка**

**445585, Российская Федерация, Самарская область, Хворостянский район, с. Романовка, ул.**

**Школьная д.9.**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             |            | 8      |                                  |                                  |                              |            |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--------|---|
|  |   | № на плане | № фото |   |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД   |            | 8      | индивидуальное решение с ТСП  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить тактильную информацию со стороны ручки двери о номере кабинета



### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|  | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
|   |  |            |        |  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
|   |  |            |        |  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_

**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений**ГБОУ ООШ с. Романовка445585, Российская Федерация, Самарская область, Хворостянский район, с. Романовка, ул.Школьная д.9.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 5.2   | Душевая/ ванная комната                            | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения           | ДП-И ( У)  |            |        | индивидуальное решение с ТСР   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить приспособление санитарно-бытового помещения для доступа инвалидов в соответствии с требованиями СНИП 35-01-2001 не менее одного, с установкой опорных поручней раковины, унитаза, зоной для кресла -коляски рядом с унитазом. Установить крючки для костылей на высоте 120см с выступом 12см, писсуар располагать на высоте не более 0,4м (или вертикальной формы) от пола. Кабину оборудовать системой тревожной сигнализации с выводом звуковой (световой) сигнализации на пост дежурного.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

**ГБОУ ООШ с. Романовка  
445585, Российская Федерация, Самарская область, Хворостянский район,  
с. Романовка, ул. Школьная д.9.**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 6.1   | Визуальные средства                                | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 6.2   | Акустические средства                              | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 6.3   | Тактильные средства                                | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
|   |  |            |        |  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить тактильные средства информации цифрами и буквами по Брайлю. Заменить высоту прописных букв в информации о предоставлении услуг на высоту 0,075м. Установить текстовые средства связи с «бегущей строкой», световые текстовые табло для вывода оперативной информации. Установить речевые информаторы и маяки, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.











